



第1号公園テニスコート観覧席屋根部修繕 施工写真


施工前



はめ込み 2 枚 (既存利用)



全交換 1 枚



はめ込み・補修 8 枚



部分はめ込み・補修 8枚

施工中



部分はめ込み・補修 8枚



交換 1 枚



はめ込み・既存利用



交換 1 枚



既存利用 2 枚



はめ込み・補修 8枚


施工後




はめ込み・補修後 8枚



はめ込み・補修後 8枚



交換後 1枚



はめ込み後（既存使用） 2枚



はめ込み後（既存使用） 2枚